

Budovy																																																				
1. Základné údaje										2. Stavebná charakteristika										3. Prevádzková vybavenosť										4. Technická vybavenosť										5. Zhodnotenie a oprava budovy												
	Pobočka	Adresa	majetok od roku	vek stavby	LV č.	zastavaná plocha	obostavaný priestor	kultúrna pamiatka	pamiatková zóna	nosná konštruk.	obvodový plášť	okná	počet podlaží		strecha	podkrovie	kotolňa	výmenníko vá stanica	MaR	bezb. vstup	počet vyhr. parkov. miest pre ZTP	toalety vyhr. pre ZTP	klientské centrum /	pokladňa /	bankový terminál /	posudkoví lekári	počet lek.miest ností	počet vyšetrovní	počet tajomníko v	pohyb klientov v budove	archív v budove	EPS	EZS	SKV	ED	BrO	UTVO	TV signál/	výťah osobný /	výťah nákladný/	klimatizácia	hydranty/	has. prístroje /	strážna služba	upratovanie	investičná akcia - oprava	rok realizácie	cena v €				
			rokov		v m2	v m3							podzemné	nadzemné			značka kotla	inštal. výkon v kW					počet pracovísk	počet	počet					m2 /počet miestností								počet televízorov	vhodný pre ZTP	počet	kde	počet	počet	vlastná/ počet zam.	SBS	vlastná/ počet zam.	dodávať efeky					
1	Prešov	Masarykova 1 Prešov	2004	24	3247	1121,00	20738,50	nie	nie	murovaná	zateplený	hliník	1	4	obľúková	využitá	plynová	Rapido, GA 210/77E	4 x 70,8	—	áno	áno	1	1	áno/12	áno/1	áno/1	10	4	2	5	áno	242,94/9	áno	áno	áno	áno	nie	áno	nie	1/áno	nie	podkrovie, RP a serverovňa	10	37	3	nie	—	áno	oprava strechy	2015	34200,00
2	Topoľčany	Nám. M.R.Stefánika 18 Topoľčany	1991	50	2390	570,00	7358,65	nie	nie	murovaná	nezateplený	plast	1	3	plochá	—	—	—	—	TOMA s.r.o. Topoľčany	áno	áno	0	1	áno/14	áno/1	áno/1	2	2	2	4	áno	120,26/5	nie	áno	nie	áno	nie	nie	nie	nie	server,RP, zasadačka, klientske centrum	7	25	3	nie	—	áno	rekonštrukcia okien	2008	155247,91	
3	Trebišov	M.R.Stefánika 178 Trebišov	1996	25	4505	685,00	8631,00	nie	nie	murovaná	nezateplený	plast	0	4	plochá	—	—	—	—	Byt. podnik Trebišov	áno	áno	1	spoločné	áno/7	áno/1	nie	3	3	2	4	nie	121,46/6	nie	áno	nie	áno	nie	nie	0	1/áno	nie	RP, odd.vymáhania,nemocenské odd.,informatici, spolu: 4 miestnosti	5	24	2	—	—	áno	digit. telef.ústredňa rekonštrukcia výťahu zar. expozitúry-presklené pulty rekonštr. hydroizol.	2006 2007 2008 2012 2018	9835,69 18 929,16 11 445,22 8 456,94 4200
4	Dunajská Streda	Galantská cesta 693/5 Dunajská Streda	1997	24	4586	712,00	1748,00	nie	nie	skelet	nazateplený	plast	1	3	šikmá	nevyužitá	elektrické odporové podlahové kúrenie	—	—	nie	áno	0	1	áno /11	áno/1	áno /1	5	3	1	4	nie	240/2	nie	áno	nie	áno	nie	áno - nefunkčný	nie	1 /áno momentálne ne v rekonštrukcii	nie	RP, klien. cent., server, kanc. pre 20 zam., zasadačky	4	21	2	nie	—	áno	Úprava hlavného vstupu Schody do budovy Garážová brána Protipožiarne dvere Dvere v expozitúre Stavebné úpravy-	2006 2013 2016 2017 2019	11090,42 12511,10 777,42 1257,60 8613,60 50386,45	
5	Považská Bystrica	Kukučínova 208/23 P.Bystrica	1992	32	4527	677,25	11113,67	nie	nie	skelet	zateplený	plast	0	5	plochá	—	—	—	—	Tepláreň, a.s. P.Bystrica	áno	áno	1	spoločné	áno/11	áno/1	áno	3	2	1	3	nie	307,3/23	áno	áno	nie	áno	áno	nie	nie/6	1/áno	nie	serverovňa	5	22	2	—	—	áno	klimatizácia PD	2006	12814,39
6	Banská Bystrica	Kapitulská 27, Banská Bystrica	1991	60	4196	517,26	10 712,45	nie	áno	skelet	nezateplený	plast	1	4	sedlová	nevyužitá	plynová	Hoval	2x89,7	—	áno	áno	1	1	áno /10	áno /1	áno /1	3	2	2	6	nie	145,17/7	nie	áno	nie	áno	nie	áno	1	1/áno	nie	klientské centrum, server, RP	5	19	áno/3	—	—	áno	aktualná hodnota budovy	2021	467 907,37
7	Spíšká Nová Ves	Elektrárenská 10 SNV	1995	26	5356	684,00	9576,00	nie	nie	murovaná	nezateplený	plast	0	4	plochá/šikmá	využitá	plynová	Hoval	209,7	—	nie	áno	1	spoločné	áno/2	áno/1	nie	5	5	2	5	áno	158,85/3	áno	áno	áno	áno	nie	nie	1	1/áno	nie	serverovňa	8	32	5	—	—	áno	rekonštrukcia kotolne	2015 2017	87251,81 57588,00
8	Vranov nad Topľou	Rakusova 128 Vranov nad Jilemnického 3760 Trenčín	2000	21	4374	480,00	8260,87	nie	nie	skelet	zateplený	plast	1	4	šikmá	využitá	plynová	Feromat GEN2 96Z Buderus 2ks	2x96	—	áno	áno	1	M a Ž	áno/5	áno/1	áno	3	2	1	4	nie	178,5/1	áno	áno	nie	áno	nie	áno	áno/0	1/áno	nie	RP,server, klientské cen.podkrovie	5	25	2	—	—	áno	klimatizácia	2018	6510,04
9	Trenčín	Jilemnického 3760 Trenčín	2001	20	5453	890,00	16573,00	nie	nie	skelet	nezateplený	plast	1	5	pultová	nevyužitá	plynová	—	1x275, 1x150	—	áno	áno	1	spoločné	áno/16	áno/1	áno	4	4	1	5	nie	240,12/5	áno	áno	áno	áno	nie	áno	áno	1/áno	nie	klientské centrum serverovňa	11	38	3	—	—	áno	upgrade tel.ústredne	2010	45242,01

Budovy vo vlastníctve Sociálnej poisťovne – ústredie																										
Mesto / obec		Základné údaje								Stavebná charakteristika								Technické zhodnotenie								
		budova	majetok od roku	vek stavby	LV č.	zastavaná plocha	obostavaný priestor	kultúrna pamiatka	pamiatková zóna	nosná konštruk.	obvodový plášť	okná	počet podlaží		strecha	podkrovie	kotolňa			výmenníková stanica	v prevádzke od roku	MaR	Energetická hospodárnosť			rok realizácie
				rokov		m2	m3						podzemné	nadzemné				značka kotla	inštal. výkon kW							
10	Bratislava	29. Augusta 8	1950	cca 100	3047	1388	37 958	nie	áno	murovaná	nezateplený	drevo-plast	1	7	šikmá - obľá	šikmá nevyužitá	plynová	BUDELUX LOGAMAX	1x45	nie	2011	áno	rekonštr. kotolne			2011
																							rekonštr. okien			2015
11	Bratislava	29. Augusta 10	1989	cca 100	3047	1623	27 645	nie	áno	murovaná	nezateplený	drevo-plast	1	6	šikmá - plochá	využitá	plynová	SLATINA VVP 1000 a	1x1160 1x 600	nie	1991	áno	rekonštr. okien suterén			2012