

23774

<b>Dodávateľ</b> <b>Autoklem SK, s.r.o.</b>  <b>Mládežnícka 4473</b> <b>017 01 Považská Bystrica</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 50298381      DIČ : 2120272451 IČ DPH : SK2120272451 Oddiel Sro, Vložka číslo: 32993/R	<b>Faktúra č.</b>	<b>109582021</b>
	Objednávka č.	
	Dodací list č.	

**SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie**

Sociálna poisťovňa  
 Ul. 29. augusta 8 a 10  
 813 63 Bratislava

Došlo: **01. 07. 2021**

JA- 1245479  
 Číslo záznamu:      Číslo spisu:

Prílohy:      Vybavuje:

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>29.06.2021</b>	<b>29.06.2021</b>	<b>29.07.2021</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky	
Pobočka	Bratislava	
Číslo účtu	2200994387/8330	
SWIFT	FIOZSKBAXXX	
IBAN	SK71 8330 0000 0022 0099 4387	
Dod. a plat. podm.		

**Odberateľ**  
**Sociálna poisťovňa**  
**Ul. 29. augusta 8 a 10**  
**813 63 Bratislava**  
  
 IČO : 30807484      DIČ : 2020592332

Faktúrujeme Vám opravu vozidla VW Golf, evidenčné číslo PB 026CD, číslo objednávky 107-0367/2021

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Výmena kondenzátora klimatizácie ASV.NRF35968, otlakovanie systému a doplnenie chladivom R134a	20	1,00	ks	207,33	207,33

Základ pre DPH: **20 %**      **207,33**  
 Základ pre DPH: **10 %**

Celková suma bez DPH:	<b>207,33</b>
DPH: 20 %	<b>41,47</b>
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>248,80</b>

Faktúra slúži aj ako dodací list

*[Faint signature and stamp area]*