

37659

Dodávateľ: **FEDcar s.r.o.**

Na Ortášoch 240/14

044 13 Valaliky - Buzice

Obch. register Okr. súdu Košice I,

oddiel: Sro, vložka číslo: 24796/V

Tel: E-mail: info@fedcar.sk



FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 2021105

Objednávka: 107-0526/2021



IČO: 30807484 DIČ: 2020592332

IČO: 45333521
DIČ: 2022942867
IČ DPH: SK2022942867
Banka: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 0449808245/0900
BIC/Swift: GIBASKBX
IBAN: SK95 0900 0000 0004 4980 8245

Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

V Konšt. symbol: 308 Forma úhrady: PP
D Dodanie tovaru/služby: 27.10.2021 Deň splatnosti: 26.11.2021
Z 2021 Vozidlo: , Volkswagen Golf, 174892 km

F	Číslo	Množstvo	M.j.	J.cena	Bez DPH	Sadzba
<i>Za materiál:</i>						
Čap ramena L	5Q0407365A	1 ks		38,21	38,21	20 %
Čap ramena P	5Q0407366A	1 ks		39,28	39,28	20 %
Uloženie tlmiča+ložisko	5Q0412331C-L	2 ks		70,06	140,12	20 %
Olejový filter	F026407157	1 ks		8,86	8,86	20 %
Silenblok ramena	1006100036	2 ks		12,58	25,16	20 %
Silenblok	1k0407182-F	2 ks		4,80	9,60	20 %
Pružinaper.pred	4085732	2 ks		93,44	186,88	20 %
Rozvody	530065030	1 ks		404,04	404,04	20 %
Mazaci tuk	5000000150	0,2 g		4,49	0,90	20 %
Kabinový filter	FP26009	1 ks		19,23	19,23	20 %
Vzduchový filter	F026400287	1 ks		15,25	15,25	20 %
Tlmič per.pred	22230522	2 ks		156,98	313,96	20 %
Palivový filter	PU8008/1	1 ks		34,88	34,88	20 %
Odstranovač pachov	0893764650	1 ks		9,00	9,00	20 %
Čistič	147966	2 l		3,27	6,54	20 %
Chladiaca zmes	G13	1 l		4,17	4,17	20 %
BOILTEX - Odhrdzovač	0893250250	0,3 ks		17,40	5,22	20 %
Ochrana brzď	0893816001	0,3 ks		27,00	8,10	20 %
Olej 0W-30 LL	GS55545M6-O	4,6 l		11,25	51,75	20 %
Stierač sada	3397007863	1 ks		26,35	26,35	20 %
Stierač zad	3397008634	1 ks		8,04	8,04	20 %
Tyčka stabilizatora	5Q0411315B-T	2 ks		48,31	96,62	20 %
Spolu za materiál					1452,16	

Za vykonanú prácu:

Servisna prehliadka	1,9 hod	25,00	47,50	20 %
D M tyčky stabilizatora	0,7 hod	25,00	17,50	20 %
D M pred.tlmiče+pružiny+uloženie	3,1 hod	25,00	77,50	20 %
D M spod.čepy	1,1 hod	25,00	27,50	20 %
D M silenbl.pred.napravy	1,42 hod	25,00	35,50	20 %
D M rozvodu	3,9 hod	25,00	97,50	20 %
Diagnostika	1,2 hod	25,00	30,00	20 %

Strana č. 1, pokračovanie na ďalšej strane...

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
DIAGNOSTI

Došlo: 08. 11. 2021
3A-1836260
Číslo zápisu: Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje:

D M stieračov		0,5 hod	25,00	12,50	20 %
Geometria vozidla	GEO	1 ks	30,00	30,00	20 %
Kontrola naplni		0,2 hod	25,00	5,00	20 %
Kontrola vozidla		0,8 hod	25,00	20,00	20 %
Čistenie klimatizácie	KLIMATIZAC	1 hod	25,00	25,00	20 %
Plnenie klímatizácie a kontrola klimat.	KLIMATIZAC	1 ks	120,00	120,00	20 %
Spolu za vykonané práce				545,50	



PAY by square

Rozpis DPH	Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu
	20 %	1997,66	399,53	2397,19
		Spolu bez DPH:		1 997,66 €
		Celková DPH:		399,53 €
		Celková suma:		<u>2 397,19 €</u>

Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Pri nedodržaní termínu splatnosti má dodávateľ právo zadržať vozidlo až do zaplatenia celej čiastky opravy

podľa § 151s Občianskeho zákonníka.

Pri omeškaní platby účtujeme úrok z omeškania v zmysle § 369 a § 502 zak. č. 513/91 zb. vo výške 0,5% z celkovej fakturačnej čiastky za každý deň omeškania.

Ak je prílohou faktúry kalkulácia opravy tak je neoddeliteľnou súčasťou faktúry ako daňový doklad.

Oprava vykonaná v súlade s objednávkou.

Počet strán

Spracované programom Autoservis 5.

FEDcar, s.r.o.

Na Ortášoch 240/14

044 13 Valaliky

Prevádzka: Kokšov-Bakša 304

IČO: 45333521

IČ DPH: SK2022942867

tel.