

13470

Dodávateľ: **RR Autoservis**

RV-Trade s.r.o., Sadovská 2856, 075 01 Trebišov
 Spol.zapísaná v obchodnom registri okresného
 súdu KE I, oddiel SRO, vložka č. 26649/V
 www.rrautoservis.sk

www.facebook.com/RRautoservis

FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 2022276 ✓

Objednávka: 107-0312/2022 ✓

IČO: 45913803
 DIČ: 2023142220
 IČ DPH: SK2023142220
 Banka: ČSOB, a.s.
 Číslo účtu: 4022893899/7500
 BIC/Swift: CEKOSKBX
 IBAN: SK35 7500 0000 0040 2289 3899 ✓

Odberateľ: IČO: 30807484 DIČ: 2020592332

Sociálna poisťovňa

29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Vyhotovil:

Konšt. symbol: 0308

Forma úhrady: PP

Deň vyhotov:

Dodanie tovaru/služby: 19.09.2022

Deň splatnosti: 19.10.2022 ✓

Zákazka: Z22/0830, 07.09.2022

Vozidlo: TV148CU, Volkswagen Golf, 141046 km

Faktúrujeme Vám	Množstvo	M.j.	J.cena	Bez DPH	Sadzba	S DPH
<i>Za materiál:</i>						
Spojková sada	1	ks	327,000	327,00	20 %	392,40
Vodiace puzdro, Spojka	1	ks	25,054	25,05	20 %	30,06
Spotrebný materiál	1	ks	16,667	16,67	20 %	20,00
Spolu za materiál				368,72		442,46

Za vykonanú prácu:

Práca vykonaná- výmena spojovej sady, výmena vodiaceho puzdra ložiska spojky						
Mechanická práca	6,2	hod	30,000	186,00	20 %	223,20
Spolu za vykonané práce				186,00		223,20

**Rozpis DPH**

Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu
20 %	554,72	110,94	665,66
		Spolu bez DPH:	554,72 €
		Celková DPH:	110,94 €
		Celková suma:	665,66 €

Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 Pri nedodržaní termínu splatnosti má dodávateľ právo zadržať vozidlo až do zaplatenia
 celej čiastky opravy podľa § 151s Občianskeho zákonníka.

prevzat

Počet strán: 1

Spracované programom

Q-SERVICE
 ...Váš autoservis

www.q-service.sk

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 23. 09. 2022

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje: