

25019

DODÁVATEL:

FEMI-SK s.r.o.
Okružná 236
022 04 Čadca
Slovenská republika

BestDrive

IČO: 50131893 DIČ: 2120203382 IČ DPH: SK2120203382
Zapísaná na Žilina, odd. Sro, vl.č.64953/L

Telefón: 0917068056 Email: fekula.pavoi@gmail.com

Variabilný symbol: 0098
Konštantný symbol: 0308
Bankové spojenie:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5108435869 / 0900
BIC (SWIFT): GIBASKBX
IBAN: SK47 0900 0000 0051 0843 5869

Faktúra 20220064**ODBERATEL:**

Sociálna poisťovňa
29. augusta 8 a 10
81363 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 IČ DPH: SK2020592332

Dátum vystavenia: 04.10.2022
Dátum dodania: 04.10.2022
Dátum splatnosti: 03.11.2022
Vystavil: FEMI-SK s.r.o.

SERVISOVANÉ VOZIDLO:

Vozidlo: Škoda Fabia
Evidenčné číslo: CA288CU
VIN karosérie: TMBEM6NJ7HZ096411
Výkon: 66 kW
Motor: 1197 ccm

Dátum servisu: 04.10.2022
Servis vykonal: FEMI-SK s.r.o.
Zákazka: 0098

Názov položky	Počet	Jednotka	Jednotková cena	DPH	Celkom
Výmena brzdovej kvapaliny	1	ks.	33.33330 €	20 %	40.00 €
Kontrola stavu brzd	1	ks.	4.16670 €	20 %	5.00 €
Dezinfekcia klimatizácie	1	ks.	20.83330 €	20 %	25.00 €
Motorový olej SHELL Helix HX8 ECT 5W-30 5W-30 - 5l	1	ks.	58.33330 €	20 %	70.00 €
Olejový filter	1	ks.	9.16670 €	20 %	11.00 €
Vzduchový filter	1	ks.	20.83330 €	20 %	25.00 €
Výmena motorového oleja	1	ks.	33.33330 €	20 %	40.00 €
Výmena olejového filtra	1	ks.	4.16670 €	20 %	5.00 €
Výmena vzduchového filtra	1	ks.	4.16670 €	20 %	5.00 €

Forma úhrady: Bankový prevod

Poznámka: Sme platcami DPH

Základ DPH Výška DPH

DPH 20 % 188.33 € 37.67 €

Celková suma: 226.00 €

