

5100031214

Dodávateľ: IČO: 37120107
Martin Tarcala-AUTOBEETLE

Pod Kútmi 2448/32
 prev:Kúpeľná 3

085 01 Bardejov

DIČ: 1020021794 IČ DPH: SK1020021794

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu/kód: 1414224658/0200

IBAN/SWIFT: SK69 0200 0000 0014 1422 4658 / SUBASKBX

ŽR SR: 701/7946

Stredisko: 0

Zákazka: 0

Objednané dňa:

Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy: osobne

FAKTÚRA č. 918058

Konštantný symbol:

Odberateľ: IČO: 30807484

Sociálna poisťovňa

29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava-Staré Mesto

Tel.:

DIČ: 2020592332

Fax:

IČ DPH:

Dátum splatnosti: 25.12.2018

Dátum vyhotovenia: 18.12.2018

Daňová povinnosť: 18.12.2018

Dátum dodania: 18.12.2018

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 27-12-2018

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

BA 1077999

Vybavuje:

- 4 -

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava	Celkom bez DPH
Vzduch.filter AK370/4	1,000	ks	8,08	20%		8,08
Paliv.filter PP836/3	1,000	ks	12,08	20%		12,08
Ol.filter 23.436.00	1,000	ks	3,17	20%		3,17
Shell Ultra 5W-40 4l 600264	1,000	ks	21,67	20%		21,67
Shell Ultra 5W-40 1l 600263	1,000	ks	5,42	20%		5,42
Pelový filter K1111	1,000	ks	4,50	20%		4,50
Stierač Valeo 47,5cm Flat 575004	1,000	ks	4,83	20%		4,83
Stierac Valeo 60cm Flat 575788	1,000	ks	5,83	20%		5,83
Kontakt sprej 400ml 606144	0,100	ks	3,25	20%		0,33
Výmena ol.filtera+oleja do 5l	0,600	Nh	16,67	20%		10,00
Výmena paliv.filtera pri nádrži	0,300	Nh	16,67	20%		5,00
Výmena vzduchového filtra	0,300	Nh	16,67	20%		5,00
Výmena peř.filtera-štand.umiestnenie	0,300	Nh	16,67	20%		5,00
Diagnostika-načítanie závad z jednotky	1,000	ks	4,17	20%		4,17
Oprava elektroinštalácie	0,500	Nh	16,67	20%		8,34

Celkom k úhrade EUR **124,10**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	103,42	20,68	124,10
Súčet	103,42	20,68	124,10

Vozidlo: Škoda Octavia II

ŠPZ: BA509MZ

Faktúra je zároveň dodacím listom a záručným listom.

V cene elektrozariadenia je zahrnutý recyklačný príspevok.