

Dodávateľ

Hilka, s.r.o

Vajnorská 173
Bratislava 3

831 04

IČO: **50729454**
IČ DPH: **SK2120461574**
DIČ: **2120461574**
Bankový účet: **3794049853/0200** Všeobecná úverová banka,
IBAN: **SK940200000003794049853**
SWIFT: **SUBASKBX**
Telefón: **02 44884408**

Firma je zapísaná v OR č. 117939/B Okresný súd Bratislava I.

Číslo zákazky **OB049965**
Číslo objednávky **108-0201/2022**

Strana: 1 z 1

Odberteľ

Sociálna poisťovňa - ústredie

Ul. 29. Augusta č-8-10
Bratislava

816 63

IČO: **30807484** DIČ:

IČ DPH:

Vozidlo: **Škoda Fabia**

EČV: **BA 018XP** Stav tachometra: **165600** km

VIN:

Servisný technik:

Dátum vystavenia **02.11.2022**

Dátum splatnosti **03.12.2022**

Dátum dodania tovaru, poskytnutia služby **02.11.2022**

Forma úhrady: **Prevodným príkazom**

Pracovné operácie

		Mechanik	Sadzba	Norma	DPH	Zl'ava	Cena
001	VÝMENA TYČIEK RIADENIA L + P STRANA		13,28 €	2,60 ČJ	20%		34,53 €
1030020	NASTAVENIE GEOMETRIA PREDNEJ NÁPRAVY		13,28 €	2,00 ČJ	20%		26,56 €
2020020	VÝMENA ULOŽENIA STABILIZÁTORA		13,28 €	1,60 ČJ	20%		21,25 €
I0002	VÝMENA ČAPOV RIADENIA L+P STRANA		13,28 €	1,00 ČJ	20%		13,28 €
DJM	DROBNÝ JEDNICOVÝ MATERIÁL				x 0,00 20%		1,91 €
							97,53 €

Vydaný materiál

		Jednot.cena	Počet	DPH	Zl'ava	Cena
0001.	SPOJOVACIA TYČ	33,00 €	2,000 ks	20%		66,00 €
0002.	ULOŽENIE STABILIZÁTORA	5,23 €	2,000 ks	20%		10,46 €
						76,46 €

Rekapitulácia DPH	Základ DPH	DPH
Základná 20%	173,99 €	34,80 €
Znížená 10%	0,00 €	0,00 €
0%	0,00 €	

CENA BEZ DPH	173,99 €
DPH CELKOM	34,80 €
ZAOKRÚHLENIE	0,00 €

SPOLU K ÚHRADE 208,79 €

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: **08. 11. 2022**

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-

Potvrdenie záke

Podpis

Teas® Z