

29372

Auto Unicom Zvolen s.r.o.



Faktúra

W122 1698

Firma

Sociálna Poistovňa
ústredie
Ul. 29. augusta 8 a 10
81363 Bratislava
Slovensko
IČ DPH:
IČO: 30807484
DIČ: 2020592332

Auto Unicom Zvolen s.r.o.
Strážska cesta 9169
96001 Zvolen
IČO: 46326 651
DIČ: 2023320981
IČDPH: SK2023320981

Dátum vystavenia: 06.12.2022
Dátum splatnosti: 05.01.2023
Dátum dodania: 06.12.2022
Identif. zákazníka: 24002128

Držiteľ
Sociálna poisťovňa P. O. BOX 133

IBAN:
SK5509000000005114361261
BIC: GIBASKBX
Ako variabilný symbol uveďte
prefix a číslo faktúry

Číslo zákazky: W 40787

EČV	Typ,model	Dátum predaja	Číslo karosérie	Prijem zákazky dňa	km	Servisný poradca
ZV	5G131X	19.12.2013		08.11.2022		

Kód položky	Označenie položky	DPH %	Zľava %	Množstvo	PC jedn. (EUR)	PC celk. (EUR)
-------------	-------------------	-------	---------	----------	----------------	----------------

Texty

Objednávka č. : 107-0419/2022

Odporúčaná výmena zadných tlmičov pruženia - netesnosť

Materiál celkom	16,74	Služby celkom	63,00		
	20 %	10 %	0 %	Ostatné	Celkom 79,74
Základ dane	79,74	0,00	0,00		[EUR]
Obnos DPH	15,95	0,00	0,00	0,00	Obnos DPH 15,95
					[EUR]
					Zaokrúhlenie 0,00
					[EUR]

Prevzal:

Suma k úhrade [EUR]

95,69

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: 09.12.2022

JA-1301519

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

Svojím podpisom potvrdzujem súhlas s cenou a rozsahom prevedených prác

Ďakujeme za návštevu!

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro vložka číslo: 20701/S
Až do úplného zaplatenia faktúry tovar ostáva majetkom firmy Auto Unicom Zvolen s.r.o.. V prípade neuhradenia faktúry do dátumu splatnosti Vám budeme účtovať
penále za každý deň omeškania úhrady vo výške 0,015% z fakturovanej čiastky podľa § 369 § 502 Obchodného zákonníka.