

Dodávateľ Hilka, s.r.o Vajnorská 173 Bratislava 3 831 04 IČO: 50729454 IČ DPH: SK2120461574 DIČ: 2120461574 Bankový účet: 3794049853/0200 Všeobecná úverová banka, IBAN SK9402000000003794049853 SWIFT SUBASKBX Telefón 02 44884408 Firma je zapísaná v OR č. 117939/B Okresný súd Bratislava I.		Číslo zákazky OB051620 Číslo objednávky 108-0028/2023 Strana: 1 z 1	
Odberateľ Sociálna poisťovňa - ústredie Ul. 29. Augusta č-8-10 Bratislava 816 63 IČO: 30807484 IČ DPH:		DIČ:	

Vozidlo: SKODA SUPERB EČV: BL735UM Stav tachometra: 90706 km VIN: Servisný technik:	Dátum vystavenia 01.03.2023 Dátum splatnosti 01.04.2023 Dátum dodania tovaru, poskytnutia služby 01.03.2023 Forma úhrady: Prevodným príkazom
--	---

Pracovné operácie		Mechanik	Sadzba	Norma	DPH	Zľava	Cena
SER10	VÝMENA STIERAČOV		13,28 €	0,20 ČJ	20%		2,66 €
STK	SERVISNÁ PREHLIADKA PRED STK A EK				x 0,00	20%	125,00 €
DJM	DROBNÝ JEDNICOVÝ MATERIÁL				x 0,00	20%	0,72 €
							128,38 €
Vydaný materiál		Jednot.cena	Počet	DPH	Zľava	Cena	
3 397 007 863	STIERAČE PREDNÉ SADA	28,92 €	1,000 KS	20%		28,92 €	
						28,92 €	

Rekapitulácia DPH	Základ DPH	DPH
Základná 20%	157,30 €	31,46 €
Znížená 10%	0,00 €	0,00 €
0%	0,00 €	0,00 €

CENA BEZ DPH	157,30 €
DPH CELKOM	31,46 €
ZAOKRÚHLENIE	0,00 €
SPOLU K ÚHRADE	188,76 €

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: **06. 03. 2023**

Číslo záznamu: **SA-287796**

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Potvrdenie zákazky

Podpis

témom **Teas®** Zlín