

20308

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 202208001	
Rumitt s.r.o.		Objednávka: 108-0099/2022	
Račianska 92		Dodací list:	
Bratislava			
83102			
SVK			
IČO:	46242619	Sociálna poisťovňa Ul.29. augusta 8 a 10 813 63 Bratislava	
DIČ:	2023295164		
IČ DPH:	SK2023295164		
Okresný súd BA I., vložka č.: 74151/B			
ODBERATEL:			
Sociálna poisťovňa			
Ul.29. augusta 8 a 10	IČO: 30807484	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
813 63 Bratislava	DIČ: 2020592332	09.08.2022	08.09.2022
Slovenská republika	IČ DPH:	Dátum dodania	
		09.08.2022	
		Číslo účtu: SK58 1100 0000 0029 2986 0113	
		VS: 202208001	
		Spôsob dopravy: Osobný odber	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

BA - 950 701

Došlo: 10. 08. 2022

Číslo záznamu: Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

-2-

Fakturuje Vám odstránenie havarijného stavu a výmenu popraskaných rúr1. a 2. ťahu obratovej komory plynového kotla Sigma Slatina Brno, rok výroby 1992 s výkonom 1160kW nainštalovaného v objekte Sociálnej poisťovne- ústredie:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Viď súpis prác zo dňa 9.8.2022	1	ks	0	21 981,00	20	26 377,20

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	21 981,00	4 396,20	26 377,20
Súčet	21 981,00	4 396,20	26 377,20

Celková fakturovaná suma:	EUR	26 377,20
K úhrade:	EUR	26 377,20

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.