

571022508

De

Dodávateľ:

BALÁŽIK – SK s.r.o.**Urmince 189****956 02 Urmince**

IČO: 46912843

IČ DPH: SK2023662707

Peňažný ústav:

VÚB Topoľčany

Registrácia:

OR OS Nitra

vl.č. 33363/N odd. Sro

Číslo účtu:

3091672956/0200**FAKTÚRA č.****20180123**

Variabilný symbol:

číslo faktúry

Konštantný symbol:

0308

Číslo objednávky:

108-0182/2018

IBAN: SK29 0200 0000 0030 9167 2956

SWIFT: SUBASKBX

Odberateľ:

Sociálna poisťovňa**Ul. 29. augusta 8 a 10****813 63 Bratislava**

Príjemca:

Sociálna poisťovňa

Spôsob dopravy: osobne

Miesto určenia: Bratislava

IČO: 30807484

Forma úhrady:

Deň splatnosti:

Deň vystavenia faktúry:

Dátum dodania:

DIČ: 2020592332

príkaz na úhradu

04.11.2018**05.10.2018****25.09.2018**

Fakturuje Vám na základe zmluvy č. Z201739366_Z zo dňa 14.08.2017 za vykonané servisné a odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení v kotolni – pobočka Trnava:

Pol. Názov


Cena v EUR

1. Pracovný výkon podľa priložených súpisov prác bez DPH

1 130,00

2. DPH 20% základ dane 1 130,00

226,00

Spolu k úhrade v Eur:**1 356,00**

Pečiatka a podpis:

BALÁŽIK SK s.r.o.

956 02

IČO: 46 912 843

Prílohy: 1x Súpis vykonaných prác
1x Kópia objednávky