

27097 DB
Dodávateľ:
BALÁŽIK – SK s.r.o.
Urmince 189
956 02 Urmince
IČO: 46912843
IČ DPH: SK2023662707


Peňažný ústav:
VÚB Topoľčany

Registrácia:
OR OS Nitra
vl.č. 33363/N odd. Sro

Číslo účtu:
3091672956/0200

FAKTÚRA č. 20220178
Variabilný symbol: číslo faktúry
Konštantný symbol: 0308
Číslo objednávky: 107-0372/2022

IBAN: SK29 0200 0000 0030 9167 2956
SWIFT: SUBASKBX



Odberateľ: **Sociálna poisťovňa**
Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

IČO: 30807484 DIČ: 2020592332
Forma úhrady: príkaz na úhradu
Deň splatnosti: **04.12.2022**
Deň vystavenia faktúry: **04.11.2022**
Dátum dodania: **28.10.2022**

Fakturuje Vám na základe objednávky č. 107-0372/2022 za vykonanú opravu plynového kotla a regulátora tlaku vody v plynovej kotolni – pobočka Komárno:

Pol. Názov	množstvo	jedn. cena	celkom
Oprava kotol K2:			
1. Zistenie poruchy a oprava automatiky kotla K2 – Viessmann Vitodens 200:	1 x	135,00	135,00
- demontáž nefunkčnej automatiky kotla			
- montáž novej automatiky, naprogramovanie a skúšky			
2. Dodanie náhradného dielu:			
- automatika VBC 130-A06.101	1 ks	486,00	486,00
Oprava regulátor tlaku vody:			
1. Zistenie poruchy a oprava regulátora tlaku vody na doplňovaní do systému ÚK:	1 x	60,00	60,00
- demontáž nefunkčného regulátora tlaku vody			
- montáž nového regulátora tlaku vody s filtrom DN 25 a skúšky			
2. Dodanie náhradného dielu:			
- regulátor tlaku vody s filtrom DN 25	1 ks	117,00	117,00
Cestovné náklady – servisné vozidlo:	1 x	80,00	80,00

Celková cena bez DPH 878,00
DPH 20 % 175,60

Spolu k úhrade v Eur: 1 053,60

Pečiatka a po