

4902 DB  
1000  
Dodávateľ:  
**BALÁŽIK – SK s.r.o.**  
**Urmince 189**  
**956 02 Urmince**  
IČO: 46912843  
IČ DPH: SK2023662707

Peňažný ústav:  
VÚB Topoľčany

Registrácia:  
OR OS Nitra  
vl.č. 33363/N odd. Sro

Číslo účtu:  
3091672956/0200

**FAKTÚRA č.**

**20230051**

Variabilný symbol:  
Konštantný symbol:  
Číslo objednávky:

číslo faktúry  
0308  
107-0033/2023

**IBAN: SK29 0200 0000 0030 9167 2956**  
**SWIFT: SUBASKBX**

Odberateľ: **Sociálna poisťovňa**  
**Ul. 29. augusta 8 a 10**  
**813 63 Bratislava**

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

Došlo: **23. 03. 2023**

Číslo zaznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

IČO: 30807484

Forma úhrady:

Deň splatnosti:

Deň vystavenia faktúry:

Dátum dodania:

DIČ: 2020592332

príkaz na úhradu

**19.04.2023**

**20.03.2023**

**15.03.2023**

Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 107-0033/2023 za vykonanú diagnostiku poruchy plynového kotla v kotolni – pobočka Komárno:

Pol. Názov

Cena v EUR

1. Pracovný výkon podľa priloženého výkazu prác bez DPH
2. DPH 20% základ dane 115,00

115,00

23,00

**Spolu k úhrade v Eur:**

**138,00**

Pečiatka a podp

Prílohy: 1x Výl